

# TES VSETIN a.s.

## PROTOKOL

**o seznámení s riziky ve společnosti TES VSETIN a.s., z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce, životního prostředí.**

**TES VSETIN a.s., Jiráskova 691, Vsetín**

(v dalším textu uváděná jako „TES“)

.....  
Cizí osoba, např. návštěva, kontrola, zaměstnanec cizí firmy, podnikající fyzická osoba, vlastník firmy atd., v dalším textu uváděná jako strana „Povinná“

**V souladu s platným zněním zákoníku práce Vás tímto informuji o zavedeném preventivním systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), požární ochrany (dále jen PO), životního prostředí (dále ŽP) a o rizicích (viz pokyn T071 Hodnocení a řízení rizik, FMEA), jež Vám mohou na společném pracovišti vzniknout z hlediska BOZP.**

TES má zavedený preventivní systém zajištění péče o BOZP. Pro zajištění prevence rizik je ve společnosti pravidelně prováděna analýza rizik. Rizika vyplývající z činnosti společnosti jsou obsažena v níže uvedené analýze, která je poskytována jako písemné informování o rizicích při plnění úkolů na pracovištích společnosti nebo společném plnění úkolů na jednom pracovišti, a současně slouží jako předávací protokol „o seznámení a předávání pracovišť společnosti z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce a životního prostředí“.

Povinná se zavazuje při poskytování plnění v areálu TES řídit se a respektovat obecně závazné, jakož i vnitřní předpisy, to znamená dodržovat pravidla bezpečnosti BOZP, PO, ŽP a pravidla stanovená v interním pokynu T140 Dopravně provozní řád. Z nejdůležitějších pravidel, omezení a nařízení se jedná zejména o níže uvedené:

- a) Vstup/výstup do/z areálu společnosti je povolen jen s vědomím kontaktní osoby společnosti a ostrahy areálu. Jako vchod/východ používat pouze vrátnici společnosti. Při pohybu po areálu používat vyznačené komunikace a chodníky a mít oblečenou reflexní vestu (vestu je možno sundat v případě, kdy ohrožuje BOZP a PO a její použití zvyšuje riziko vzniku pracovního úrazu)
- b) Zaměstnanci „povinné“ se musí zdržovat pouze na místě, které bylo vymezeno pro výkon jejich činností. Při provádění kontroly, respektive pohybu mimo určené pracovišti je povinen o tomto informovat kontaktní osobu společnosti. Jinak na ostatní pracoviště platí zákaz vstupu.
- c) Práce s otevřeným ohněm, tj. činnosti za použití elektrického oblouku, plynového plamene nebo činnosti s potenciálním rizikem vzniku požáru (tepelná zařízení, broušení a práce, při kterých odletují jiskry nebo žhavé částice apod.) smí provádět pouze zaměstnanec, který má u sebe schválený „Příkaz k práci s otevřeným ohněm“, je vyškolený a v případě svařování nebo řezání plamenem má u sebe platné oprávnění tuto práci provádět. Při práci se řídí všemi ustanoveními „Příkazu k práci s otevřeným ohněm“.
- d) Všichni zaměstnanci povinné musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci. Za tuto skutečnost je plně odpovědná povinná.

- e) Při provádění oprav, úprav a jiných činnostech musí zaměstnanci povinné dodržovat návody na obsluhu jednotlivých zařízení a veškeré bezpečnostní postupy, které se vztahují k jejich činnosti a to včetně poskytnutí písemných informací o rizicích, které jsou spojeny s touto činností.
- f) Při opravě nebo údržbě na zařízeních je nutno tato zařízení nejdříve zajistit proti spuštění jinou osobou (zajistit hlavní vypínač, označit zařízení s informací o provádění oprav,...) tak, aby během práce nemohlo dojít k úrazu.
- g) Při činnostech si „povinná“ musí počínat tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zvýšení zátěže nebo poškození životního prostředí. V případě úniku nebezpečných látek a kontaminace zeminy, vod a ovzduší je nutno ihned podniknout opatření k odstranění dalšího šíření nebezpečných látek a ihned nahlásit událost kontaktní osobě společnosti v pracovní době, nebo ostraze areálu po ostatní dobu.
- h) Při činnostech „povinné“ v areálu společnosti není dovoleno používat nebezpečné látky, škodliviny a jedy bez písemného souhlasu společnosti.
- i) Nakládání s odpady – udržování pořádku na pracovištích, předcházení vzniků odpadů, se vzniklým odpadem nakládat podle platné legislativy (dodržovat interní pokyny v oblasti ochrany ŽP).
- j) Při vyhlášení evakuace objektu je Vaší povinností se jí podrobit a postupovat dle pokynů Vašeho doprovodu nebo po značených únikových cestách. V případě vzniku požáru jsou osoby, které se pohybují v areálu povinny dle svých schopností přispět k likvidaci požáru a to výhradně přenosnými hasicími prostředky.
- k) Zaměstnanci „povinné“ si musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Dále musí chránit vlastní zdraví používáním osobních ochranných pracovních prostředků, dodržováním zásad BOZP a vlastním chováním vyloučit možnost vzniku nežádoucích situací (úrazů, havárií,...).

## II.

### Dále se povinná zavazuje:

- a) Nekonzumovat alkoholické nápoje po celou dobu pobytu v areálu TES ani nevstupovat do areálu společnosti pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
- b) Kouřit pouze ve vymezených prostorách.
- c) Dodržovat zásady z hlediska hygienických předpisů (zejména zákaz vstupu do areálu společnosti lidem s infekčním onemocněním, infikovanými poraněními, nebo s rizikem zdroje mikrobiální nákazy, např. infekční onemocnění v rodině zaměstnance)
- d) Užívat technická a jiná zařízení jen s jejím výslovným souhlasem (souhlas může udělit pouze vedoucí pracoviště).
- e) Všechna používaná zařízení a stroje budou odpovídat v době práce příslušným právním a ostatním předpisům.
- f) Dodržovat bezpečnostní předpisy, pokyny dle bezpečnostních tabulek popř. jiných informací vztahujících se k BOZP, PO a ŽP.
- g) Při provádění prací musí zaměstnanci povinné používat, tam kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak, příslušné osobní ochranné pracovní prostředky (práce ve výškách, atd.)
- h) Nevynášet (nevyvážet) majetek TESu a nepřinášet (přivážet) věci nepatřící do areálu TES, výjimkou tvoří věci, které „povinná“ nezbytně potřebuje k poskytování plnění dle uzavřené smlouvy.
- i) Neponechávat žádné přístroje, zařízení, nástroje popř. chem. látky bez dozoru.
- j) Hlásit zahájení a ukončení prací dle smlouvy (objednávky) kontaktní osobě.
- k) Okamžitě hlásit kontaktní osobě jakýkoliv úraz, který se stal v areálu TES nebo výskyt jakékoliv závady na zařízení společnosti.
- l) Zachovat mlčenlivost ohledně informací týkajících se společnosti a to informací hospodářského, technického, ekonomického a právního charakteru, které v bližších kruzích nejsou známy a to i po ukončení platnosti smlouvy (objednávky).
- m) Respektovat pokyny a nařízení ostrahy areálu, vedoucích oddělení a kontaktní osoby zodpovědné za koordinaci práce, popř. Technika BOZP, PO.
- n) Poučit všechny své zaměstnance, zástupce nebo jiné dodavatele o povinnostech dle tohoto protokolu.

## III.

### Při práci na zkušebně (Elektromontáž I a III):

- a) ve zkušebně se může pohybovat pouze osoba s odpovídající elektrokvalifikací - platné potvrzení o proškolení dle **zákona č. 250/2021 Sb.**, dané prováděcím předpisem, tj. min. osoba ználá dle §5 NV č. 194/2022 Sb., příp. osoba poučená dle §4 NV č. 194/2022 Sb v přítomnosti doprovodu min. osoby znalé
- b) hlásit svůj příchod/odchod na/ze zkušebny mistrovi nebo manažerovi prod. jednotky
- c) opravu, údržbu začít až po schválení od manažera prod. jednotky nebo mistra

- d) dbát zvýšené opatrnosti při přecházení kabelů, neukládat na kabely žádný materiál a dbát všech výstražných znamení

#### **Během přejímky na zkušební návštěva:**

- musí být před vstupem do zkušebny proškolená min. v rozsahu §4 NV č. 194/2022 Sb.
- Dbá na pokyny doprovázejícího zaměstnance společnosti TES
- Nesmí se pohybovat po pracovišti pověřené osoby dle §5 NV č. 194/2022 Sb
- Nesmí zasahovat do měření či samostatně provádět jakákoliv měření
- Nesmí se bez povolení pověřené osoby dle § 5 NV č. 194/2022 Sb. dotýkat výrobků ani zařízení
- Musí udržovat bezpečnou vzdálenost od vyhrazeného zkušebního prostoru
- Po dohodě s projektovým manažerem nebo vedoucím zkušebny, může během měření konzultovat naměřené hodnoty.
- V případě aktivované červené signalizace nesmí vstupovat do zkušebního prostoru.

Kontaktní osoby při zajišťování práce, dodržování platných předpisů v oblasti BOZP, PO a ŽP jsou u uživatele:

**Referenti nákupu, Manažeři produkt. jednotek, Vedoucí provozu TOV, Technik BOZP, PO.**

#### **Analýza rizik:**

pronajaté prostory a prostory sloužící pro výrobní činnost jsou umístěny v níže uvedených halách společnosti.

**Svařovna** - hala pro svařování různých zámečnických výrobků popřípadě konstrukcí. Je dělena na pracoviště svářečů se svářečkami oddělené zástěnami a na pracoviště zámečnická. V dalších lodích jsou umístěny stroje pro vrtání, tváření, dělení, řezání a obrušování zpracovávaných materiálů. V jednotlivých lodích jsou vyčleněna místa pro skladování a manipulaci s materiálem. Podlaha haly je rovná, betonová nebo vysázené dřevěnými kostkami. Osvětlení je denním světlem okny a osvětlovacími výbojkami umístěnými na stropě haly. Větrání je přirozené, vraty, okny, popřípadě umělé u svářečích pracovišť. Manipulace s materiálem je prováděna pomocí jeřábů, pro které jsou zpracovány příslušné směrnice společnosti. Na dílně se používají i vysokozdvizné vozíky.

#### **Vznikají zde rizika:**

Pády těles, pádu z výšky, údery, přiražení, nárazy, bodnutí, řezné rány a škrábance, odlítnutí kovových částí, namotání na rotující součásti, upadnutí – zakopnutí, popálení teplem, úrazy elektrinou, neionizující záření, nadýchání prachu, dýmu a par.

Dochází k expozici nadlimitní hladiny hluku (kategorie 3) a k expozici prachu a svářečských dýmů (kategorie 3). Další rizika jsou uvedena samostatně v katalogu rizik společnosti.

**Obrobna** - velká hala, ve které jsou umístěny všechny typy kovoobráběcích strojů. V jednotlivých lodích jsou skupiny strojů pro obrábění, popř. tváření zpracovávaných materiálů, částečnou montáž a úpravu výrobků. Podlaha je rovná, betonová nebo vysázené dřevěnými kostkami. Osvětlení je denním světlem okny a výbojkami na stropě místností. Větrání je přirozené, vraty a okny, popř. umělé u svářečích pracovišť. Dále jsou na stropě haly umístěny pomocné ventilátory. Manipulace s materiálem je prováděna pomocí jeřábů, pro které jsou zpracovány příslušné směrnice společnosti. Na dílně se používají i vysokozdvizné vozíky.

#### **Vznikají zde rizika:**

Pády těles, pádu z výšky, údery, přiražení, nárazy, bodnutí, řezné rány a škrábance, odlítnutí kovových částí, namotání na rotující součásti, upadnutí – zakopnutí, popálení teplem, úrazy elektrinou, nadýchání prachu, dýmů a par.

Na některých pracovištích zde dochází k expozici nadlimitní hladiny hluku (kategorie 3). Další rizika jsou uvedena samostatně v katalogu rizik společnosti.

**Lisovna, Nástrojárna** – Objekt lisovna sestává ze dvou přilehlých budov. Je zde výroba statorových a rotorových plechů – výstrižky (výlisky). Plechy se dovážejí jako svitky, které zpracovávají linky na menší

části. Ty jsou pak obrobena na drážkovacích poloautomatech a excentrických lisech. Plechy nejsou opracovány, riziko poranění o ostré hrany plechů (pořezání, bodnutí).

Dále pak dochází k nadměrné hlučnosti lisovacích strojů - kategorie 3 (používat OOPP proti hluku).

Pracoviště broušení a nástrojárny je odděleno od lisovny. Zde se provádí broušení, kompletace lisovacího náradí a jeho výroba. Na pracovišti jsou k dispozici zdvihací zařízení. Na dílně se používají i vysokozdvizné vozíky.

#### **Vznikají zde rizika:**

Pořezání o ostrou hranu, bodnutí. Pády těles, pádu z výšky, údery, přiražení, nárazy, odlítnutí kovových částí, namotání na rotující součásti, upadnutí – zakopnutí, popálení teplem, úrazy elektřinou, atd. Je zde zákaz práce s krátkým rukávem (použít pracovní oděv neb rukávníky).

Nadlimitní hodnoty hluku jsou překračovány pouze na pracovišti Lisovny. Jinak zde limitní hodnoty nejsou překračovány. Další rizika jsou uvedena samostatně v katalogu rizik společnosti.

**Montážní haly** – velká hala určená pro přípravu navíjení, vlastní navíječské práce a montážní práce, lakovnu a práce spojené s kompletací a kontrolou strojů a strojních zařízení. Na dílně se používají i vysokozdvizné vozíky.

#### **Vznikají zde rizika:**

Pády těles, pádu z výšky, údery, přiražení, nárazy, bodnutí, řezné rány a škrábance, odlítnutí kovových částí, namotání na rotující součásti, upadnutí – zakopnutí, popálení teplem, úrazy elektřinou, nadýchání prachu, dýmů a par.

Nadlimitní hodnoty hluku jsou překračovány pouze na pracovišti Řezárny. Jinak zde limitní hodnoty nejsou překračovány. Další rizika jsou uvedena samostatně v katalogu rizik společnosti.

### **OOPP**

#### **Ochranné brýle**

Ochranné brýle musí splňovat požadavky normy EN166 a musí mít osvědčení CE. Povinnost nosit ochranné brýle je dána charakterem vykonávané práce. Brýle je nutno používat v souladu s návodem k používání a mít je nasazeny takovým způsobem, aby plnili svou funkci ochrany zraku. Podrobnosti jsou uvedeny v pokynu pro poskytování OOPP, mycích a čisticích prostředků a ochranných nápojů – T161.

#### **Přilba**

Ochrannou přilbu mají za povinnost používat všichni zaměstnanci, kteří pracují s jeřábem. Toto platí jak při ovládání jeřábu (jeřábník), tak při vážení břemene (vazač). Osoby, které s jeřábem nepracují, mají zákaz přecházet, nebo se zdržovat pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti ve vzdálenosti, která odpovídá nejdelšímu rozměru manipulovaného břemene (délka, výška, šířka). Pokud nelze požadovanou vzdálenost dodržet, mají i tyto osoby povinnost použít ochrannou přilbu.

#### **Ostatní ujednání**

Kategorizace rizikových pracovišť dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění jsou na všech pracovištích zpracovány a jsou k nahlédnutí na personálním oddělení nebo u Technika BOZP, PO.

Podrobnější hodnocení rizik je zpracováno v katalogu rizik společnosti a je možno kdykoliv si tuto směrnici vyžádat pro informovanost a hodnocení rizik na pracovišti nebo při pracovní činnosti.

Při nástupu na pracoviště budou zaměstnanci povinné seznámeni s hlavními únikovými cestami, s hlavním vypínačem elektrické energie, se strojním zařízením na pracovišti a s hlavními vypínači na jednotlivých strojních zařízeních, s umístěním ručních hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů. S umístěním uzávěrů vody, plynu, tlakových nádob stabilních, lékárníček a prostředků k zavolání první pomoci, hasičů nebo policie (telefon).

Při nástupu budou zaměstnanci povinné seznamování s havarijním plánem společnosti a jejich povinnostech v případě nehody.

Zaměstnanci povinné nebudou navštěvovat provozy a prostory, které nesouvisí s jejich pracovní činností.

Tento protokol je nedílnou součástí uzavírané smlouvy. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Dodavatel ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Společnost TES VSETIN a.s. má zpracované **Zásady o zpracování osobních údajů**, jejichž cílem je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování služeb a prodeji zboží naší společností, k jakým účelům a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („**GDPR**“).

V ....., dne .....

Za TES .....

Za stranu povinnou .....

- školení zaměstnanci

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....