

# CERTIFIKÁT

## ČSN EN 15085-2, CL 2

**TES VSETIN a.s.**  
**Jiráskova 691**  
**755 01 Vsetín**  
**IČ: 24815276**

**Certifikační orgán č. 3170, akreditovaný ČIA, o.p.s.**  
**dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013**

potvrzuje, že výše uvedená společnost byla přezkoušena  
dle ČSN EN 15085-2:2021 v návaznosti na certifikační schéma NKV-CS-001:2021  
a je způsobilá pro:

**svařování komponent pro aplikace v oblasti železničních kolejových vozidel  
(výroba – P) dle norem řady ČSN EN 15085 v rozsahu klasifikační úrovně CL2**

**Odpovědný dozor svařování:** Rostislav Pindák, nar. 20.01.1964, IWT / úroveň A  
**1. zástupce:** František Doležel, nar. 24.1.1990, IWT / úroveň B, externí  
**Další zástupce:** Radim Košárek, nar. 17.03.1977, IWS / úroveň B  
**Zkušební číslo:** 5413007/11  
**Datum udělení certifikace:** 05.06.2023  
**Platnost do:** 04.06.2025  
**Registrační číslo:** 15085/002/23/R3

### Rozsah platnosti:

Proces svařování dle ČSN EN ISO 4063	Materiálová skupina dle CR ISO 15608	Ostatní materiály	Rozměry	Poznámky
135 ruční (MAG)	1.2	--	BW: t = 15 – 30 mm FW: t ≥ 3 mm, a = bez omezení	
135 robotické (MAG)	1.2	--	FW: t ≥ 3 mm a = bez omezení	
141 ruční (WIG)	1.1	--	BW: 3 – 12 mm	
111 (E)	1.1	--	FW: t = 3 - 16 mm a = bez omezení	vícevrstvý svar

V Praze, 11.10.2024




**Libor Laňka**  
**COV 3170**  
**TÜV NORD Czech, s.r.o.**

## **Certifikát č.: 15085/002/23/R3**

Osvědčení platných postupů svařování se musí při svařování dodržovat a musí být prodlužována pravidelnými předvýrobními (pracovními) zkouškami.

Pan Rostislav Pindák, pan František Doležel a pan Radim Košárek mají Osvědčení osoby odborně způsobilé k provádění revizí, prohlídek a zkoušek ve svařování (Osvědčení č. 2014-065-S/ŽKV, 2016-020-S/ŽKV, 2017-052-S/ŽKV).

### **Všeobecná ustanovení:**

dle ČSN EN 15085-2

#### **Zrušení platnosti certifikátu**

Příslušný národní bezpečnostní úřad (Drážní úřad) nebo certifikační orgán, který tento certifikát vydal, mohou zrušit platnost tohoto certifikátu, pokud:

- existují oprávněné pochybnosti o provádění svařování dle příslušných norem
- existují oprávněné pochybnosti o provádění řádného svařovacího dozoru dle příslušných norem
- není již k dispozici osvědčený svářečský dozor ve schváleném rozsahu
- nejsou k dispozici platná osvědčení svářečů a svářečského personálu dle příslušných norem
- svařováním v rámci příslušných norem jsou pověřováni svářeči a svářečský personál, který nemá příslušné zkoušky
- nejsou již plněny další podmínky dle příslušných norem
- certifikačnímu místu není umožněno, aby provádělo roční kontrolní audity
- společnost se certifikátu vzdává.

Pro zrušení platnosti certifikátu je třeba, aby společnost zrušení písemně certifikačnímu orgánu potvrdila. Certifikační orgán o tom vyrozumí příslušný národní bezpečnostní úřad.

Pokud by měl být prodlužován platný certifikát, je nutné požádat certifikační orgán o prodloužení nejméně **2 měsíce** před skončením platnosti.

#### **Rozdělovník:**

1. Zákazník
2. Akta